

VOLKSWAGEN · BREAK · VOORZIJD

VOLKSWAGEN, VW GOLF PLUS

€ 5.900**TECHNISCHE GEGEVENS**

EERSTE INSCHRIJVING	11/2010
KILOMETERSTAND	188.557 km
BRANDSTOF	Diesel
VERMOGEN	103 pk (76 kW)
MOTOR	1.598 cc · 4 cil.
TRANSMISSIE	Automaat 6
CARROSSERIE	Break · 5 deuren · 5 pl.
KLEUR	Bruin · interieur Beige leder
EMISSIEKLASSE	euro 5
VORIGE EIGENAARS	1

**UITRUSTING & OPTIES****COMFORT EN
KLIMAAT**

Armsteun Automatische klimaatregeling Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Elektrisch verstelbare buitenspiegels Elektrische ruiten Elektrische stoelverstelling
Lederen stuurwiel Regensensor Schakelflippers Sportstoelen Stuurbekrachtiging

**RIJHULP EN
PARKEREN**

Botswaarschuwing Cruisecontrol Dodehoekdetectie Isofix Noodremassistent
Park Distance Control Vertrekhulp helling (Hill-Hold)

VEILIGHEID

ABS Airbag passagier Alarmsysteem Bandenspanningscontrolesysteem
Electronic Stability Program (ESP) Hoofdainbag Startonderbreker Zij-airbag

VERLICHTING

Dagrijverlichting Mistlampen

MULTIMEDIA

Boordcomputer CD Multifunctioneel stuur Navigatiesysteem Radio USB

**EXTRA'S EN
OVERIGE**

Automatisch dimmende binnenspiegel Bagageruimte-scheiding
Elektrische stoelverstelling achteraan Getinte ruiten Laden in twee richtingen
Lichtmetalen velgen Pechset Reservewiel Spoiler Winterpakket




Car-Pass rapport
Officiële
kilometerhistoriek

**Scan voor de volledige
fiche**



Alle foto's & opties
BK Cars





Bewijs 1 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja	Nee	Extra werkzaamheden - Vervang van:	Ja	Nee
Kleine Onderhoud Service	☒	☐	ATF	☐	☐
In combinatie	☐	☐	DSG [®] olie en filter	☐	☐
Interval Service incl. olie verversen	☐	☐	Aandgastanks en -leidingen	☐	☐
In combinatie	☐	☐	Haldex-koppeling-olie	☐	☐
Grote Onderhoud Service	☐	☐	Brandstoffilter	☐	☐
Remveloestof Service	☐	☐	Filterelement	☐	☐
LongLife motorolie gebruikt	☒	☐	Bandenspanningsensoren	☐	☐
Datum: 8/03/2012			Flesje met bandenafdichtsmiddel	☐	☐
Km-stand: 15.800			Interieurluchtfilterelement	☐	☐
Rekeningnummer:			Getande riem	☐	☐
Reparatieadvies	☐	☐	Bougies	☐	☐
Wens klant	☐	☐			

(Deze a.u.b. op werkorder noteren)

LongLife mobiliteitsgarantie:

Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service

☐ Kleine Onderhoud Service

☐ Interval Service

☐ Extra werkzaamheden

Maand _____ Jaar _____

Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja	Nee	Extra werkzaamheden - Vervang van:	Ja	Nee
Kleine Onderhoud Service	☒	☐	ATF	☐	☐
In combinatie	☐	☐	DSG [®] olie en filter	☐	☐
Interval Service incl. olie verversen	☐	☐	Aandgastanks en -leidingen	☐	☐
In combinatie	☐	☐	Haldex-koppeling-olie	☐	☐
Grote Onderhoud Service	☐	☒	Brandstoffilter	☐	☐
Remveloestof Service	☐	☒	Filterelement	☐	☐
LongLife motorolie gebruikt	☒	☐	Bandenspanningsensoren	☐	☐
Datum: 3-6-13			Flesje met bandenafdichtsmiddel	☐	☐
Km-stand: 29.957			Interieurluchtfilterelement	☐	☐
Rekeningnummer:			Getande riem	☒	☐
Reparatieadvies	☐	☐	Bougies	☐	☐
Wens klant	☐	☐			

(Deze a.u.b. op werkorder noteren)

LongLife mobiliteitsgarantie:

Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service

☐ Kleine Onderhoud Service

☐ Interval Service

☐ Extra werkzaamheden

Maand _____ Jaar _____

Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja	Nee	Extra werkzaamheden - Vervang van:	Ja	Nee
Kleine Onderhoud Service	☒	☐	ATF	☐	☐
In combinatie	☐	☐	DSG [®] olie en filter	☐	☐
Interval Service incl. olie verversen	☐	☐	Aandgastanks en -leidingen	☐	☐
In combinatie	☐	☐	Haldex-koppeling-olie	☐	☐
Grote Onderhoud Service	☐	☒	Brandstoffilter	☐	☐
Remveloestof Service	☐	☒	Filterelement	☐	☐
LongLife motorolie gebruikt	☒	☐	Bandenspanningsensoren	☐	☐
Datum: 3-6-13			Flesje met bandenafdichtsmiddel	☐	☐
Km-stand: 29.957			Interieurluchtfilterelement	☐	☐
Rekeningnummer:			Getande riem	☒	☐
Reparatieadvies	☐	☐	Bougies	☐	☐
Wens klant	☐	☐			

(Deze a.u.b. op werkorder noteren)

LongLife mobiliteitsgarantie:

Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service

☐ Kleine Onderhoud Service

☐ Interval Service

☐ Extra werkzaamheden

Maand _____ Jaar _____

Bewijs 3 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja	Nee	Extra werkzaamheden - Vervang van:	Ja	Nee
Kleine Onderhoud Service	☒	☐	ATF	☐	☐
In combinatie	☐	☐	DSG [®] olie en filter	☐	☐
Interval Service incl. olie verversen	☐	☐	Aandgastanks en -leidingen	☐	☐
In combinatie	☐	☐	Haldex-koppeling-olie	☐	☐
Grote Onderhoud Service	☐	☐	Brandstoffilter	☐	☐
Remveloestof Service	☐	☐	Filterelement	☐	☐
LongLife motorolie gebruikt	☒	☐	Bandenspanningsensoren	☐	☐
Datum: 16-10-14			Flesje met bandenafdichtsmiddel	☐	☐
Km-stand: 44702			Interieurluchtfilterelement	☐	☐
Rekeningnummer:			Getande riem	☐	☐
Reparatieadvies	☐	☐	Bougies	☐	☐
Wens klant	☒	☐			

(Deze a.u.b. op werkorder noteren)

LongLife mobiliteitsgarantie:

Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service

☐ Kleine Onderhoud Service

☐ Interval Service

☐ Extra werkzaamheden

Maand _____ Jaar _____

Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:

	Ja	Nee	Extra werkzaamheden - kosten ging van:
Kleine Onderhoud Service	☐	☐	ATF
In combinatie	☐	☐	DSG [®] , olie en filter
Interval Service incl. olie verversen	☐	☐	Aandgastanks en -leidingen
In combinatie	☐	☐	Hallex-koppeling: olie
Grote Onderhoud Service	☒	☐	Brandstoffilter
Remvloeistof Service	☒	☐	Filterelement
LongLife motorolie gebruikt	☒	☐	Bandenspanningsnorm
Datum:	08/03/2016		Flesje met bandenafdichtmiddel
Km-stand:	60.649		Interieurluchtfilterelement
Rekeningnummer:			Getande riem
Reparatieadvies	☐	☐	Bougies
Wens klant	☐	☐	(Deze a.u.b. op werkorder noteren)
Service uitgevoerd door:	LongLife mobiliteitsgarantie		
Stempel van de Volkswagen Partner			

Volgende service

☐ Kleine Onderhoud Service

☐ Interval Service

☐ Extra werkzaamheden

Maand _____ Jaar* _____

Bewijs 5 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:

	Ja	Nee	Extra werkzaamheden - kosten ging van:
Kleine Onderhoud Service	☐	☐	ATF
In combinatie	☐	☐	DSG [®] , olie en filter
Interval Service incl. olie verversen	☐	☐	Aandgastanks en -leidingen
In combinatie	☐	☐	Hallex-koppeling: olie
Grote Onderhoud Service	☐	☐	Brandstoffilter
Remvloeistof Service	☐	☐	Filterelement
LongLife motorolie gebruikt	☒	☐	Bandenspanningsnorm
Datum:	10-11-18		Flesje met bandenafdichtmiddel
Km-stand:	82.543		Interieurluchtfilterelement
Rekeningnummer:			Getande riem
Reparatieadvies	☐	☐	Bougies
Wens klant	☐	☐	(Deze a.u.b. op werkorder noteren)
Service uitgevoerd door:	LongLife mobiliteitsgarantie		
Stempel van de Volkswagen Partner			

Volgende service

☐ Kleine Onderhoud Service

☐ Interval Service

☐ Extra werkzaamheden

Maand _____ Jaar* _____

Car-Pass

BE Car
Bruggestraat 57L
8930 Melle
Onderscheiding: 1022867176

Historiek van het voertuig met chassisnummer **WVWZZZ1KZBW531881**

Mark/Model	VOLKSWAGEN GOLF PLUS	Eerste ingebruikname:	17/11/2010
Energiebron:	Diesel	Eerste inschrijving in België: <td>17/11/2010*</td>	17/11/2010*
Euronorm:	5	Openstaande terugkoppeling:	Nee
CO ₂ emissies (g/km):	129 (NEDC)	Scan de QR code voor extra info:	
Keuring na ongeval noodzakelijk:	Nee		
Situatie op:	15/10/2026		

Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
188.557	15/10/2026	45.285	04/11/2014		
187.962	19/05/2025	29.870	04/06/2013		
181.121	28/10/2024	15.700	09/05/2012		
161.977	13/12/2023				
144.806	02/03/2023				
138.457	21/10/2022				
118.868	17/09/2021				
97.506	14/09/2020				
92.873	16/12/2019				
82.562	09/11/2018				
69.384	03/02/2017				
67.301	07/11/2016				
60.679	08/03/2016				
67.288	01/01/2016				
115.443	26/08/2015				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.

1/1