BK Cars
SHOWROOMFICHE · OCCASIEVOERTUIG

WhatsApp 32493406577

VOLKSWAGEN · SEDAN · VOORZIJDE

VOLKSWAGEN JETTA

€ 5.900

TECHNISCHE GEGEVENS

EERSTE INSCHRIJVING	03/2015
KILOMETERSTAND	199.325 km
BRANDSTOF	Diesel
VERMOGEN	108 pk (79 kW)
MOTOR	1.968 cc · 4 cil.
TRANSMISSIE	Handmatig 6
CARROSSERIE	Sedan · 5 pl.
KLEUR	Grijs · interieur Grijs stof
EMISSIEKLASSE	Euro 6b
VORIGE EIGENAARS	2

UITRUSTING & OPTIES

COMFORT EN KLIMAAT	Airconditioning
RIJHULP EN PARKEREN	Cruisecontrol Isofix
MULTIMEDIA	Bluetooth
EXTRA'S EN OVERIGE	Spoiler

Car-Pass rapport
Officiële kilometerhistoriek

Scan voor de volledige fiche

Alle foto's & opties
BK Cars

+32 493 40 65 77

Fiche opgemaakt op 17/10/2026 · Prijzen en gegevens onder voorbehoud van wijziging en typfouten.







N 16:40
Verbruik
1.0
31.5
199325
822.4



☐/☐ Olieservice	☐/☐ AdBlue®
☐/☐ Inspectie	☐/☐ Remvloeistof
☐/☐ Met olie verversen	☐/☐ Dieselfilter
☐/☐ Met aanvullende controle	☐/☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐/☐ LongLife motorolie gebruikt	☐/☐ Haldex-koppeling: olie
☐/☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐/☐ Geribde riem
☐/☐ Controle van de koplampafstelling	☐/☐ Luchtfilterelement
☐/☐ Reparatieadvies	☐/☐ Flesje met bandenafdichtmiddel
☐/☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐/☐ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 25/11/15	☐/☐ Getande riem
Bij km-stand: 16068	☐/☐ Bougies
Rekeningnummer:	☐/☐ .....
Service uitgevoerd door: JAN DE NUL n.v. Tragel 60 9308 HOFSTADE-AALST Tel. 053/73.15.11	☐/☐ .....
Stempel van de specialist	LongLife mobiliteitsgarantie: Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☒ volgens service-intervalindicatie	
of	
Op (datum): 11/16	Op (datum): .....
of	of
Bij (km-stand): 30000	Bij (km-stand): .....



Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
☐ / ☐ Olieservice	☐ / ☐ AdBlue®
☐ / ☐ Inspectie	☐ / ☐ Remvloeistof
☐ / ☐ Met olie verversen	☐ / ☐ Dieselfilter
☐ / ☐ Met aanvullende controle	☐ / ☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐ / ☐ LongLife motorolie gebruikt	☐ / ☐ Haldex-koppeling: olie
☐ / ☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ / ☐ Geribde riem
☐ / ☐ Controle van de koplampafstelling	☐ / ☐ Luchtfilterelement
☐ / ☐ Reparatieadvies	☐ / ☐ Flesje met bandenafdichtmiddel
☐ / ☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ / ☐ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 20/5/2016	☐ / ☐ Getande riem
Bij km-stand: 31 209	☐ / ☐ Bougies
Rekeningnummer:	☐ / ☐ .....
Service uitgevoerd door:	☐ / ☐ .....
Stempel van de specialist: 202 0751 Thoen bvba Bergenseweg 120 9300 Aalst Tel. 053/60 60 61 Fax. 053/60 82 78	LongLife mobiliteitsgarantie: Stempel van de Volkswagen Partner: 202 0751 Thoen bvba Bergenseweg 120 9300 Aalst Tel. 053/60 60 61 Fax. 053/60 82 78

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☐ volgens service-intervalindicatie	
of	
Op (datum): DISPLAY 5/2019	Op (datum): .....
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand): .....



Bewijs 3 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
☒ / ☐ Olieservice	☐ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspectie	☐ / ☐ Remvloeistof
☒ / ☐ Met olie verversen	☐ / ☐ Dieselfilter
☒ / ☐ Met aanvullende controle	☐ / ☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife motorolie gebruikt	☐ / ☐ Haldex-koppeling: olie
☒ / ☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ / ☐ Geribde riem
☒ / ☐ Controle van de koplampafstelling	☐ / ☐ Luchtfilterelement
☒ / ☐ Reparatieadvies	☐ / ☐ Flesje met bandenafdichtmiddel
☒ / ☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ / ☐ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 29/11/16	☐ / ☐ Getande riem
Bij km-stand: 45 171	☐ / ☐ Bougies
Rekeningnummer:	☐ / ☐ .....
Service uitgevoerd door: JAN DE NUL n.v. Tragel 60 9308 HOFSTADE-AALST Tel. 053/73.15.11 Stempel van de specialist	LongLife mobiliteitsgarantie: Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☐ volgens service-intervalindicatie	
of	
Op (datum): 11/17	Op (datum): .....
of	of
Bij (km-stand): 60.000	Bij (km-stand): .....



Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
☐ / ☐ Olieservice	☐ / ☐ AdBlue®
☐ / ☐ Inspectie	☐ / ☐ Remvloeistof
☐ / ☐ Met olie verversen	☐ / ☐ Dieselfilter
☐ / ☐ Met aanvullende controle	☐ / ☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐ / ☐ LongLife motorolie gebruikt	☐ / ☐ Haldex-koppeling: olie
☐ / ☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ / ☐ Geribde riem
☐ / ☐ Controle van de koplampafstelling	☐ / ☐ Luchtfilterelement
☐ / ☐ Reparatieadvies	☐ / ☐ Flesje met bandenafdichtmiddel
☐ / ☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ / ☐ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 04/08/17	☐ / ☐ Getande riem
Bij km-stand:	☐ / ☐ Bougies
Rekeningnummer:	☐ / ☐ .....
Service uitgevoerd door:	☐ / ☐ .....
Stempel van de specialist: 202 0751 Thoen bvba Bergenseweg 120 9300 Aalst Tel. 053/60 60 60 Fax 053/60 82 78	LongLife mobiliteitsgarantie: Stempel van de Volkswagen Partner: 202 0751 Thoen bvba Bergenseweg 120 9300 Aalst Tel. 053/60 60 60

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☐ volgens service-intervalindicatie	
of	
Op (datum):	Op (datum): .....
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand): .....



Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
☐ / ☐ Olieservice	☐ / ☐ AdBlue®
☐ / ☐ Inspectie	☐ / ☐ Remvloeistof
☐ / ☐ Met olie verversen	☐ / ☐ Dieselfilter
☐ / ☐ Met aanvullende controle	☐ / ☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐ / ☐ LongLife motorolie gebruikt	☐ / ☐ Haldex-koppeling: olie
☐ / ☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ / ☐ Geribde riem
☐ / ☐ Controle van de koplampafstelling	☐ / ☐ Luchtfilterelement
☐ / ☐ Reparatieadvies	☐ / ☐ Flesje met bandenafdichtmiddel
☐ / ☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ / ☐ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 04/08/17	☐ / ☐ Getande riem
Bij km-stand:	☐ / ☐ Bougies
Rekeningnummer:	☐ / ☐ .....
Service uitgevoerd door:	☐ / ☐ .....
Stempel van de specialist: 202 0751 Thoen bvba Bergenseweg 120 9300 Aalst Tel. 053/60 60 60	LongLife mobiliteitsgarantie: Stempel van de Volkswagen Partner: 202 0751 Thoen bvba Bergenseweg 120 9300 Aalst Tel. 053/60 60 60

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☐ volgens service-intervalindicatie	
of	
Op (datum):	Op (datum): .....
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand): .....



Bewijs 5 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden / Vervanging van:
☒ Olieservice	☐ AdBlue®
☐ Inspectie	☐ Remvloeistof
☐ Met olie verversen	☐ Dieselfilter
☐ Met aanvullende controle	☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐ LongLife motorolie gebruikt	☐ Haldex-koppeling: olie
☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ Geribde riem
☐ Controle van de koplampafstelling	☐ Luchtfilterelement
☐ Reparatieadvies	☐ Flesje met bandenafdichtmiddel
☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 24/5/2018	☐ Getande riem
Bij km-stand: 75 360	☐ Bougies
	☐
Rekeningnummer:	☐
Service uitgevoerd door: JAN DE NUL n.v. Tragel 60 9308 HOFSTADE-AALST Tel. 053/73.15.11	LongLife mobiliteitsgarantie:
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service

Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☐ volgens service-intervalindicatie of Op (datum): 05/2019 of Bij (km-stand): 90.000	Op (datum): of Bij (km-stand):



Bewijs 6 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden / Vervanging van:
☒ Olieservice	☐ AdBlue®
☐ Inspectie	☐ Remvloeistof
☐ Met olie verversen	☐ Dieselfilter
☐ Met aanvullende controle	☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐ LongLife motorolie gebruikt	☐ Haldex-koppeling: olie
☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ Geribde riem
☐ Controle van de koplampafstelling	☐ Luchtfilterelement
☐ Reparatieadvies	☐ Flesje met bandenafdichtmiddel
☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 14.5.2018	☐ Getande riem
Bij km-stand: 89 190 km	☐ Bougies
	☐
Rekeningnummer:	☐
Service uitgevoerd door: 202 0751 Thoen Centr. Gyula Tel. 053/60 85 61 Fax. 09/60 83 78	LongLife mobiliteitsgarantie: 202 0751 Thoen Centr. Gyula Tel. 053/60 85 61
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service

Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☐ volgens service-intervalindicatie of Op (datum): display of Bij (km-stand):	Op (datum): of Bij (km-stand):



Bewijs 7 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden / Vervanging van:
☒ Olieservice	☐ AdBlue®
☐ Inspectie	☐ Remvloeistof
☐ Met olie verversen	☐ Dieselfilter
☐ Met aanvullende controle	☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐ LongLife motorolie gebruikt	☐ Haldex-koppeling: olie
☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ Geribde riem
☐ Controle van de koplampafstelling	☐ Luchtfilterelement
☐ Reparatieadvies	☐ Flesje met bandenafdichtmiddel
☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 28/02/2020	☐ Getande riem
Bij km-stand: 103 613	☐ Bougies
	☐
Rekeningnummer:	☐
Service uitgevoerd door: JAN DE NUL n.v. Tragel 60 9308 HOFSTADE-AALST Tel. 053/73.15.11	LongLife mobiliteitsgarantie:
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service

Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☐ volgens service-intervalindicatie of Op (datum): 02/2021 of Bij (km-stand): 120 000	Op (datum): of Bij (km-stand):



Bewijs 8 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden / Vervanging van:
☒ Olieservice	☐ AdBlue®
☐ Inspectie	☐ Remvloeistof
☐ Met olie verversen	☐ Dieselfilter
☐ Met aanvullende controle	☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐ LongLife motorolie gebruikt	☐ Haldex-koppeling: olie
☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ Geribde riem
☐ Controle van de koplampafstelling	☐ Luchtfilterelement
☐ Reparatieadvies	☐ Flesje met bandenafdichtmiddel
☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 9/3/2021	☐ Getande riem
Bij km-stand: 123 185	☐ Bougies
	☐
Rekeningnummer:	☐
Service uitgevoerd door: PUPA PAVALO Mandellaan 34 8800 Roeselare BE 0445 062 427 Tel 051 22 76 25 Fax 051/24 07 66	LongLife mobiliteitsgarantie:
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service

Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☐ volgens service-intervalindicatie of Op (datum): of Bij (km-stand):	Op (datum): of Bij (km-stand):