

VOLKSWAGEN · SEDAN · VOORZIJD

VOLKSWAGEN JETTA

€ 5.900

TECHNISCHE GEGEVENS

EERSTE INSCHRIJVING	03/2015
KILOMETERSTAND	199.325 km
BRANDSTOF	Diesel
VERMOGEN	108 pk (79 kW)
MOTOR	1.968 cc · 4 cil.
TRANSMISSIE	Handmatig 6
CARROSSERIE	Sedan · 5 pl.
KLEUR	Grijs · interieur Grijs stof
EMISSIEKLASSE	Euro 6b
VORIGE EIGENAARS	2



UITRUSTING & OPTIES

COMFORT EN
KLIMAAT

Airconditioning

RIJHULP EN
PARKEREN

Cruisecontrol Isofix

MULTIMEDIA

Bluetooth

EXTRA'S EN
OVERIGE

Spoiler




Car-Pass rapport
Officiële
kilometerhistoriek

Scan voor de volledige
fiche



Alle foto's & opties
BK Cars







☒ Olieservice	☐ Vervanging van:
☐ Inspectie	☐ AdBlue®
☒ Met olie ververset	☐ Remvloeistof
☐ Met aanvullende controle	☐ Dieselfilter
☒ LongLife motorolie gebruikt	☐ Versnellingsbakolie: DSG® ATF
☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ Hallex-koppeling: olie
☐ Controle van de koplampafstelling	☐ Geribde riem
☐ Reparatieadvies	☐ Luchtfilterselement
☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ Flesje met bandensafschermingsmiddel
Service uitgevoerd op: 25/11/15	☐ Interieurluchtfilterslement
Bij km-stand: 16068	☐ Getande riem
Rekeningnummer:	☐ Bougies
Service uitgevoerd door:	☐ LongLife mobiliteitsgarantie:
JAN DE NUL n.v. Tragel 60 9308 HOFSTADE-AALST Tel. 053/73.15.11	
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner
Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☒ volgens service-intervalindicatie	
Op (datum): 11/16	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand): 30000	Bij (km-stand):

6 Serviceplan

Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden:
☐ Olie-service	☐ Vervanging van:
☒ Inspectie	☐ AdBlue®
☐ Met olie verven	☐ Remvoestof
☐ Met aanvullende controle	☐ Dieselfilter
☒ LongLife motorolie gebruikt	☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ Hallex-koppeling: olie
☐ Controle van de koplampafstelling	☐ Gerbde riem
☐ Reparatieadvies	☐ Luchtfilterslement
☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ Flesje met bandensafschmid
Service uitgevoerd op: 20/5/2016	☐ Interieurluchtfilterslement
Bij km-stand: 21.209	☐ Getande riem
Rekeningnummer:	☐ Bougies
Service uitgevoerd door:	☐
LongLife mobiliteitsgarantie:	

Stempel van de specialist: 202 0751 Thoen bvba Begijnenvaart 120 9300 Aalst Tel. 053/80 80 81 Fax. 053/80 82 78

Stempel van de Volkswagen Partner: 202 0751 Thoen bvba Begijnenvaart 120 9300 Aalst Tel. 053/80 80 81 Fax. 053/80 82 78

Volgende service:
Servicesoort: ☒ volgens service-intervalindicatie of ☐ of
Op (datum): 21/2/19
of
Bij (km-stand):

Extra (onderhouds)werkzaamheden:
Op (datum):
of
Bij (km-stand):

8 Serviceplan

Bewijs 3 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden:
☐ Olie-service	☐ Vervanging van:
☒ Inspectie	☐ AdBlue®
☐ Met olie verven	☐ Remvoestof
☐ Met aanvullende controle	☐ Dieselfilter
☒ LongLife motorolie gebruikt	☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ Hallex-koppeling: olie
☐ Controle van de koplampafstelling	☐ Gerbde riem
☒ Reparatieadvies	☐ Luchtfilterslement
☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ Flesje met bandensafschmid
Service uitgevoerd op: 29/11/16	☐ Interieurluchtfilterslement
Bij km-stand: 45.741	☐ Getande riem
Rekeningnummer:	☐ Bougies
Service uitgevoerd door:	☐
LongLife mobiliteitsgarantie:	

Stempel van de specialist: 202 0751 Thoen bvba Begijnenvaart 120 9300 Aalst Tel. 053/80 80 81 Fax. 053/80 82 78

Stempel van de Volkswagen Partner: 202 0751 Thoen bvba Begijnenvaart 120 9300 Aalst Tel. 053/80 80 81 Fax. 053/80 82 78

Volgende service:
Servicesoort: ☐ volgens service-intervalindicatie of ☐ of
Op (datum): 7/1/17
of
Bij (km-stand): 60.000

Extra (onderhouds)werkzaamheden:
Op (datum):
of
Bij (km-stand):

10 Serviceplan

Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden:
☐ Olie-service	☐ Vervanging van:
☒ Inspectie	☐ AdBlue®
☐ Met olie verven	☐ Remvoestof
☐ Met aanvullende controle	☐ Dieselfilter
☒ LongLife motorolie gebruikt	☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ Hallex-koppeling: olie
☐ Controle van de koplampafstelling	☐ Gerbde riem
☐ Reparatieadvies	☐ Luchtfilterslement
☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ Flesje met bandensafschmid
Service uitgevoerd op: 04/03/17	☐ Interieurluchtfilterslement
Bij km-stand:	☐ Getande riem
Rekeningnummer:	☐ Bougies
Service uitgevoerd door:	☐
LongLife mobiliteitsgarantie:	

Stempel van de specialist: 202 0751 Thoen bvba Begijnenvaart 120 9300 Aalst Tel. 053/80 80 81 Fax. 053/80 82 78

Stempel van de Volkswagen Partner: 202 0751 Thoen bvba Begijnenvaart 120 9300 Aalst Tel. 053/80 80 81 Fax. 053/80 82 78

Volgende service:
Servicesoort: ☐ volgens service-intervalindicatie of ☐ of
Op (datum):
of
Bij (km-stand):

Extra (onderhouds)werkzaamheden:
Op (datum):
of
Bij (km-stand):

12 Serviceplan

Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden:
☐ Olie-service	☐ Vervanging van:
☒ Inspectie	☐ AdBlue®
☐ Met olie verven	☐ Remvoestof
☐ Met aanvullende controle	☐ Dieselfilter
☒ LongLife motorolie gebruikt	☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ Hallex-koppeling: olie
☐ Controle van de koplampafstelling	☐ Gerbde riem
☐ Reparatieadvies	☐ Luchtfilterslement
☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ Flesje met bandensafschmid
Service uitgevoerd op: 04/03/17	☐ Interieurluchtfilterslement
Bij km-stand:	☐ Getande riem
Rekeningnummer:	☐ Bougies
Service uitgevoerd door:	☐
LongLife mobiliteitsgarantie:	

Stempel van de specialist: 202 0751 Thoen bvba Begijnenvaart 120 9300 Aalst Tel. 053/80 80 81 Fax. 053/80 82 78

Stempel van de Volkswagen Partner: 202 0751 Thoen bvba Begijnenvaart 120 9300 Aalst Tel. 053/80 80 81 Fax. 053/80 82 78

Volgende service:
Servicesoort: ☐ volgens service-intervalindicatie of ☐ of
Op (datum):
of
Bij (km-stand):

Extra (onderhouds)werkzaamheden:
Op (datum):
of
Bij (km-stand):

12 Serviceplan

Bewijs 5 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden:
☒ 1.0 Oilservice	☐ 1.0 AdBlue®
☐ 1.0 Inspectie	☐ 1.0 Remolievulstof
☐ 1.0 Met olie verven	☐ 1.0 Dieselfilter
☐ 1.0 Met aanvullende controle	☐ 1.0 Versnellingsbakolie: DSG®, ATX
☐ 1.0 LongLife motorolie gebruikt	☐ 1.0 Halbox-koppeling: olie
☐ 1.0 Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ 1.0 Gerbde riem
☐ 1.0 Controle van de koplampafstelling	☐ 1.0 Luchtfiltersysteem
☐ 1.0 Reparatieadvies	☐ 1.0 Flesje met bandensafschermiddel
☐ 1.0 Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ 1.0 Interieurluchtfiltersysteem
Service uitgevoerd op: 24/05/2018	☐ 1.0 Getande riem
Bij km-stand: 75360	☐ 1.0 Bougies
Rakeningsnummer:	☐ 1.0
Service uitgevoerd door:	☐ 1.0
JAN DE NUL n.v. Tragel 60 9308 HOFSTADE-AALST Tel. 053/73.15.11	LongLife mobiliteitsgarantie:
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service
Service soort: ☐ volgens service-intervalindicatie of ☐ Extra (onderhouds)werkzaamheden

Op (datum): **05/2019**
of
Bij (km-stand): **90.000**

14 | Serviceplan

Bewijs 6 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden:
☒ 1.0 Oilservice	☐ 1.0 AdBlue®
☐ 1.0 Inspectie	☐ 1.0 Remolievulstof
☐ 1.0 Met olie verven	☐ 1.0 Dieselfilter
☐ 1.0 Met aanvullende controle	☐ 1.0 Versnellingsbakolie: DSG®, ATX
☐ 1.0 LongLife motorolie gebruikt	☐ 1.0 Halbox-koppeling: olie
☐ 1.0 Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ 1.0 Gerbde riem
☐ 1.0 Controle van de koplampafstelling	☐ 1.0 Luchtfiltersysteem
☐ 1.0 Reparatieadvies	☐ 1.0 Flesje met bandensafschermiddel
☐ 1.0 Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ 1.0 Interieurluchtfiltersysteem
Service uitgevoerd op: 14.5.2018	☐ 1.0 Getande riem
Bij km-stand: 89180 km	☐ 1.0 Bougies
Rakeningsnummer:	☐ 1.0
Service uitgevoerd door:	☐ 1.0
202 0751 Thoen Center (vrij) Begijnenvaart 40 3200 Aalst Tel. 03440 65 61 Fax. 03440 65 78	LongLife mobiliteitsgarantie:
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service
Service soort: ☐ volgens service-intervalindicatie of ☐ Extra (onderhouds)werkzaamheden

Op (datum): **01/2019**
of
Bij (km-stand):

16 | Serviceplan

Bewijs 7 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden:
☒ 1.0 Oilservice	☐ 1.0 AdBlue®
☐ 1.0 Inspectie	☐ 1.0 Remolievulstof
☐ 1.0 Met olie verven	☐ 1.0 Dieselfilter
☐ 1.0 Met aanvullende controle	☐ 1.0 Versnellingsbakolie: DSG®, ATX
☐ 1.0 LongLife motorolie gebruikt	☐ 1.0 Halbox-koppeling: olie
☐ 1.0 Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ 1.0 Gerbde riem
☐ 1.0 Controle van de koplampafstelling	☐ 1.0 Luchtfiltersysteem
☐ 1.0 Reparatieadvies	☐ 1.0 Flesje met bandensafschermiddel
☐ 1.0 Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ 1.0 Interieurluchtfiltersysteem
Service uitgevoerd op: 28/02/2020	☐ 1.0 Getande riem
Bij km-stand: 1103643	☐ 1.0 Bougies
Rakeningsnummer:	☐ 1.0
Service uitgevoerd door:	☐ 1.0
JAN DE NUL n.v. Tragel 60 9308 HOFSTADE-AALST Tel. 053/73.15.11	LongLife mobiliteitsgarantie:
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service
Service soort: ☐ volgens service-intervalindicatie of ☐ Extra (onderhouds)werkzaamheden

Op (datum): **02/2021**
of
Bij (km-stand): **120000**

18 | Serviceplan

Bewijs 8 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden:
☒ 1.0 Oilservice	☐ 1.0 AdBlue®
☐ 1.0 Inspectie	☐ 1.0 Remolievulstof
☐ 1.0 Met olie verven	☐ 1.0 Dieselfilter
☐ 1.0 Met aanvullende controle	☐ 1.0 Versnellingsbakolie: DSG®, ATX
☐ 1.0 LongLife motorolie gebruikt	☐ 1.0 Halbox-koppeling: olie
☐ 1.0 Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ 1.0 Gerbde riem
☐ 1.0 Controle van de koplampafstelling	☐ 1.0 Luchtfiltersysteem
☐ 1.0 Reparatieadvies	☐ 1.0 Flesje met bandensafschermiddel
☐ 1.0 Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ 1.0 Interieurluchtfiltersysteem
Service uitgevoerd op: 9/3/2021	☐ 1.0 Getande riem
Bij km-stand: 123185	☐ 1.0 Bougies
Rakeningsnummer:	☐ 1.0
Service uitgevoerd door:	☐ 1.0
MANAVALO Mandelliaan 34 8800 Roeselare BE 0445 062 427 Tel. 051 22 76 25 Fax 051/24 07 66	LongLife mobiliteitsgarantie:
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service
Service soort: ☐ volgens service-intervalindicatie of ☐ Extra (onderhouds)werkzaamheden

Op (datum):
of
Bij (km-stand):

20 | Serviceplan