

VOLKSWAGEN · BREAK · VOORZIJD

VOLKSWAGEN PASSAT

€3.700

TECHNISCHE GEGEVENS

EERSTE INSCHRIJVING	07/2014
KILOMETERSTAND	260.807 km
BRANDSTOF	Diesel
VERMOGEN	103 pk (76 kW)
MOTOR	1.598 cc · 4 cil.
TRANSMISSIE	Handmatig 6
CARROSSERIE	Break · 5 deuren · 5 pl.
KLEUR	Bruin · interieur Grijs stof
EMISSIEKLASSE	euro 5
VORIGE EIGENAARS	2



UITRUSTING & OPTIES

COMFORT EN
KLIMAAT

Airconditioning Armsteun Automatische klimaatregeling Centrale vergrendeling
Centrale vergrendeling met afstandsbediening Elektrisch verstelbare buitenspiegels
Elektrische stoelverstelling Lederen stuurwiel Regensensor Sportstoelen Start/Stop systeem
Stuurbekrachtiging Voorruitverwarming

RIJHULP EN
PARKEREN

Cruisecontrol Dodehoekdetectie Isofix Vertrekhelp helling (Hill-Hold)

VEILIGHEID

ABS Adaptieve koplampen Airbag passagier Alarmsysteem Electronic Stability Program (ESP)
Hoofdairbag Vermoeidheidsdetectie

VERLICHTING

Dagrijverlichting LED verlichting Mistlampen

MULTIMEDIA

Boordcomputer CD MP3 Navigatiesysteem USB

EXTRA'S EN
OVERIGE

Automatisch dimmende binnenspiegel Bagagerek / Imperiaal Bagageruimte-scheiding
Elektronische parkeerrem Getinte ruiten Lichtmetalen velgen Reservewiel Spoiler
Winterpakket





Car-Pass rapport
Officiële
kilometerhistoriek



Scan voor de volledige
fiche



Alle foto's & opties
BK Cars







Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Vervangen van:
☐ Oleservice	☐ AdBlue®
☐ Inspectie	☐ Remvloeistof
☐ met olie verversen	☐ Brandstoffilter
☐ met extra werkzaamheden	☐ Gasfilter
☐ LongLife motorolie gebruikt	☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐ Carrosseriecontrole	☐ Haldex-koppeling: olie
☐ Reparatieadvies	☐ Filterelement
☐ Wens van de klant (ook op de werkorder noteren)	☐ Flesje met bandensafdichtmiddel
Service uitgevoerd op: 6.0	☐ Interieurluchtfilterelement
Bij km-stand: 73200	☐ Getande riem
Rekeningnummer: 0811/19	☐ Bougies
Service uitgevoerd door:	☐
 Grote Steenweg 284 - 9340 OORDEGEM Tel. 09 369 02 52 - Fax 09 368 21 55 info@jankennof.be - www.jankennof.be Stempel van de Volkswagen Partner	
Uw volgende Service ☐ Volgens service-intervalindicatie of op (datum): of Bij (km-stand):	
Welke service/extra werkzaamheid is de eerstvolgende? op (datum): of Bij (km-stand):	

12 Serviceplan

Bewijs 5 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Vervangen van:
☐ Oleservice	☐ AdBlue®
☐ Inspectie	☐ Remvloeistof
☐ met olie verversen	☐ Brandstoffilter
☐ met extra werkzaamheden	☐ Gasfilter
☐ LongLife motorolie gebruikt	☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐ Carrosseriecontrole	☐ Haldex-koppeling: olie
☐ Reparatieadvies	☐ Filterelement
☐ Wens van de klant (ook op de werkorder noteren)	☐ Flesje met bandensafdichtmiddel
Service uitgevoerd op: 25103120	☐ Interieurluchtfilterelement
Bij km-stand: 96803	☒ Getande riem
Rekeningnummer:	☐ Bougies
Service uitgevoerd door:	☐
 Grote Steenweg 284 - 9340 OORDEGEM Tel. 09 369 02 52 - Fax 09 368 21 55 info@jankennof.be - www.jankennof.be BTW BE 0443 705 714 Stempel van de Volkswagen Partner	
LongLife mobiliteitsgarantie: + Waterpomp vervangen + distributieriem vervangen	
Uw volgende Service ☐ Volgens service-intervalindicatie of op (datum): of Bij (km-stand):	
Welke service/extra werkzaamheid is de eerstvolgende? op (datum): of Bij (km-stand):	

14 Serviceplan