

VOLKSWAGEN · SEDAN · VOORZIJDE

VOLKSWAGEN JETTA

€ 5.900

TECHNISCHE GEGEVENS

EERSTE INSCHRIJVING	03/2015
KILOMETERSTAND	199.325 km
BRANDSTOF	Diesel
VERMOGEN	108 pk (79 kW)
MOTOR	1.968 cc · 4 cil.
TRANSMISSIE	Handmatig 6
CARROSSERIE	Sedan · 5 pl.
KLEUR	Grijs · interieur Grijs stof
EMISSIEKLASSE	Euro 6b
VORIGE EIGENAARS	2



UITRUSTING & OPTIES

COMFORT EN
KLIMAAT

Airconditioning

RIJHULP EN
PARKEREN

Cruisecontrol Isofix

MULTIMEDIA

Bluetooth

EXTRA'S EN
OVERIGE

Spoiler




Car-Pass rapport
Officiële
kilometerhistoriek

Scan voor de volledige
fiche



Alle foto's & opties
BK Cars







☒ Olie-service	☐ Vervanging van:
☐ Inspectie	☐ AdBlue®
☒ Met olie ververset	☐ Remvloeistof
☐ Met aanvullende controle	☐ Dieselfilter
☒ LongLife motorolie gebruikt	☐ Versnellingsbakolie: DSG® ATF
☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ Hallex-koppeling: olie
☐ Controle van de koplampafstelling	☐ Geribde riem
☐ Reparatieadvies	☐ Luchtfiltersysteem
☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ Flesje met bandensafschermingsmiddel
Service uitgevoerd op: 25/11/15	☐ Interieurluchtfiltersysteem
Bij km-stand: 16068	☐ Getande riem
Rekeningnummer:	☐ Bougies
Service uitgevoerd door:	☐ LongLife mobiliteitsgarantie:
JAN DE NUL n.v. Tragel 60 9308 HOFSTADE-AALST Tel. 053/73.15.11	
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner
Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☒ volgens service-intervalindicatie	
Op (datum): 11/16	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand): 30000	Bij (km-stand):

6 Serviceplan

Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden
☐ Olie-service	☐ Vervanging van:
☒ Inspectie	☐ AdBlue®
☒ Met olie verven	☐ Remvoestof
☐ Met aanvullende controle	☐ Dieselfilter
☒ LongLife motorolie gebruikt	☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ Hallex-koppeling: olie
☐ Controle van de koplampafstelling	☐ Gerbde riem
☐ Reparatieadvies	☐ Luchtfilterslement
☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ Flesje met bandensafschmid
Service uitgevoerd op: 20/5/2016	☐ Interieurluchtfilterslement
Bij km-stand: 21.209	☐ Getande riem
Rekeningnummer:	☐ Bougies
Service uitgevoerd door:	☐
LongLife mobiliteitsgarantie:	

Stempel van de specialist: 202 0751 Thoen bvba Begijnenvaart 120 9300 Aalst Tel. 053/80 80 81 Fax. 053/80 82 78

Volgende service: Servicesoort: ☒ volgens service-intervalindicatie of ☐ of

Op (datum): 21/2/19 of

Bij (km-stand): of

8 Serviceplan

Bewijs 3 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden
☐ Olie-service	☐ Vervanging van:
☒ Inspectie	☐ AdBlue®
☒ Met olie verven	☐ Remvoestof
☐ Met aanvullende controle	☐ Dieselfilter
☒ LongLife motorolie gebruikt	☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ Hallex-koppeling: olie
☐ Controle van de koplampafstelling	☐ Gerbde riem
☒ Reparatieadvies	☐ Luchtfilterslement
☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ Flesje met bandensafschmid
Service uitgevoerd op: 29/11/16	☐ Interieurluchtfilterslement
Bij km-stand: 45.741	☐ Getande riem
Rekeningnummer:	☐ Bougies
Service uitgevoerd door:	☐
LongLife mobiliteitsgarantie:	

Stempel van de specialist: 202 0751 Thoen bvba Begijnenvaart 120 9300 Aalst Tel. 053/80 80 81 Fax. 053/80 82 78

Volgende service: Servicesoort: ☐ volgens service-intervalindicatie of ☐ of

Op (datum): 7/1/74 of

Bij (km-stand): 60.000 of

10 Serviceplan

Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden
☐ Olie-service	☐ Vervanging van:
☒ Inspectie	☐ AdBlue®
☒ Met olie verven	☐ Remvoestof
☐ Met aanvullende controle	☐ Dieselfilter
☒ LongLife motorolie gebruikt	☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ Hallex-koppeling: olie
☐ Controle van de koplampafstelling	☐ Gerbde riem
☐ Reparatieadvies	☐ Luchtfilterslement
☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ Flesje met bandensafschmid
Service uitgevoerd op: 04/03/14	☐ Interieurluchtfilterslement
Bij km-stand:	☐ Getande riem
Rekeningnummer:	☐ Bougies
Service uitgevoerd door:	☐
LongLife mobiliteitsgarantie:	

Stempel van de specialist: 202 0751 Thoen bvba Begijnenvaart 120 9300 Aalst Tel. 053/80 80 81 Fax. 053/80 82 78

Volgende service: Servicesoort: ☐ volgens service-intervalindicatie of ☐ of

Op (datum): of

Bij (km-stand): of

12 Serviceplan

Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden
☐ Olie-service	☐ Vervanging van:
☒ Inspectie	☐ AdBlue®
☒ Met olie verven	☐ Remvoestof
☐ Met aanvullende controle	☐ Dieselfilter
☒ LongLife motorolie gebruikt	☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ Hallex-koppeling: olie
☐ Controle van de koplampafstelling	☐ Gerbde riem
☐ Reparatieadvies	☐ Luchtfilterslement
☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ Flesje met bandensafschmid
Service uitgevoerd op: 04/03/14	☐ Interieurluchtfilterslement
Bij km-stand:	☐ Getande riem
Rekeningnummer:	☐ Bougies
Service uitgevoerd door:	☐
LongLife mobiliteitsgarantie:	

Stempel van de specialist: 202 0751 Thoen bvba Begijnenvaart 120 9300 Aalst Tel. 053/80 80 81 Fax. 053/80 82 78

Volgende service: Servicesoort: ☐ volgens service-intervalindicatie of ☐ of

Op (datum): of

Bij (km-stand): of

12 Serviceplan

Bewijs 5 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden:
☒ 01 Oleservice	☐ 01 AdBlue®
☐ 02 Inspectie	☐ 02 Remolievulst
☐ 03 Met olie verven	☐ 03 Dieselfilter
☐ 04 Met aanvullende controle	☐ 04 Versnellingsbakolie: DSG®, ATX
☐ 05 LongLife motorolie gebruikt	☐ 05 Halbox-koppeling: olie
☐ 06 Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ 06 Gerbde riem
☐ 07 Controle van de koplampafstelling	☐ 07 Luchtfilterslement
☐ 08 Reparatieadvies	☐ 08 Flesje met bandensafschermiddel
☐ 09 Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ 09 Interieurluchtfilterslement
Service uitgevoerd op: 24.05.2018	☐ 10 Getande riem
Bij km-stand: 75360	☐ 11 Bougies
Rakeningsnummer:	☐ 12
Service uitgevoerd door:	☐ 13
JAN DE NUL n.v. Tragel 60 9308 HOFSTADE-AALST Tel. 053/73.15.11	LongLife mobiliteitsgarantie:
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service
Servicesoort: _____
of volgens service-intervalindicatie
Op (datum): 05/2019
of
Bij (km-stand): 90.000

Extra (onderhouds)werkzaamheden
Op (datum): _____
of
Bij (km-stand): _____

14 Serviceplan

Bewijs 6 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden:
☒ 01 Oleservice	☐ 01 AdBlue®
☐ 02 Inspectie	☐ 02 Remolievulst
☐ 03 Met olie verven	☐ 03 Dieselfilter
☐ 04 Met aanvullende controle	☐ 04 Versnellingsbakolie: DSG®, ATX
☐ 05 LongLife motorolie gebruikt	☐ 05 Halbox-koppeling: olie
☐ 06 Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ 06 Gerbde riem
☐ 07 Controle van de koplampafstelling	☐ 07 Luchtfilterslement
☐ 08 Reparatieadvies	☐ 08 Flesje met bandensafschermiddel
☐ 09 Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ 09 Interieurluchtfilterslement
Service uitgevoerd op: 14.5.2018	☐ 10 Getande riem
Bij km-stand: 89180 km	☐ 11 Bougies
Rakeningsnummer:	☐ 12
Service uitgevoerd door:	☐ 13
202 0751 Thoen Center (vrij) Begijnenvaart 40 9200 Aalst Tel. 03290 55 61 Fax. 03290 55 78	LongLife mobiliteitsgarantie:
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service
Servicesoort: _____
of volgens service-intervalindicatie
Op (datum): _____
of
Bij (km-stand): _____

Extra (onderhouds)werkzaamheden
Op (datum): _____
of
Bij (km-stand): _____

16 Serviceplan

Bewijs 7 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden:
☒ 01 Oleservice	☐ 01 AdBlue®
☐ 02 Inspectie	☐ 02 Remolievulst
☐ 03 Met olie verven	☐ 03 Dieselfilter
☐ 04 Met aanvullende controle	☐ 04 Versnellingsbakolie: DSG®, ATX
☐ 05 LongLife motorolie gebruikt	☐ 05 Halbox-koppeling: olie
☐ 06 Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ 06 Gerbde riem
☐ 07 Controle van de koplampafstelling	☐ 07 Luchtfilterslement
☐ 08 Reparatieadvies	☐ 08 Flesje met bandensafschermiddel
☐ 09 Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ 09 Interieurluchtfilterslement
Service uitgevoerd op: 28/02/2020	☐ 10 Getande riem
Bij km-stand: 1103643	☐ 11 Bougies
Rakeningsnummer:	☐ 12
Service uitgevoerd door:	☐ 13
JAN DE NUL n.v. Tragel 60 9308 HOFSTADE-AALST Tel. 053/73.15.11	LongLife mobiliteitsgarantie:
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service
Servicesoort: _____
of volgens service-intervalindicatie
Op (datum): 02/2021
of
Bij (km-stand): 120000

Extra (onderhouds)werkzaamheden
Op (datum): _____
of
Bij (km-stand): _____

18 Serviceplan

Bewijs 8 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden:
☒ 01 Oleservice	☐ 01 AdBlue®
☐ 02 Inspectie	☐ 02 Remolievulst
☐ 03 Met olie verven	☐ 03 Dieselfilter
☐ 04 Met aanvullende controle	☐ 04 Versnellingsbakolie: DSG®, ATX
☐ 05 LongLife motorolie gebruikt	☐ 05 Halbox-koppeling: olie
☐ 06 Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ 06 Gerbde riem
☐ 07 Controle van de koplampafstelling	☐ 07 Luchtfilterslement
☐ 08 Reparatieadvies	☐ 08 Flesje met bandensafschermiddel
☐ 09 Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ 09 Interieurluchtfilterslement
Service uitgevoerd op: 9/3/2021	☐ 10 Getande riem
Bij km-stand: 123185	☐ 11 Bougies
Rakeningsnummer:	☐ 12
Service uitgevoerd door:	☐ 13
MANAVALO Mandelliaan 34 8900 Roeselare BE 0445 062 427 Tel. 051 22 76 25 Fax 051/24 07 66	LongLife mobiliteitsgarantie:
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service
Servicesoort: _____
of volgens service-intervalindicatie
Op (datum): _____
of
Bij (km-stand): _____

Extra (onderhouds)werkzaamheden
Op (datum): _____
of
Bij (km-stand): _____

20 Serviceplan