

VOLKSWAGEN · BREAK · VOORZIJD

VOLKSWAGEN PASSAT

€3.700

TECHNISCHE GEGEVENS

EERSTE INSCHRIJVING	07/2014
KILOMETERSTAND	260.807 km
BRANDSTOF	Diesel
VERMOGEN	103 pk (76 kW)
MOTOR	1.598 cc · 4 cil.
TRANSMISSIE	Handmatig 6
CARROSSERIE	Break · 5 deuren · 5 pl.
KLEUR	Bruin · interieur Grijs stof
EMISSIEKLASSE	euro 5
VORIGE EIGENAARS	2



UITRUSTING & OPTIES

COMFORT EN
KLIMAAT

Airconditioning Armsteun Automatische klimaatregeling Centrale vergrendeling
Centrale vergrendeling met afstandsbediening Elektrisch verstelbare buitenspiegels
Elektrische stoelverstelling Lederen stuurwiel Regensensor Sportstoelen Start/Stop systeem
Stuurbekrachtiging Voorruitverwarming

RIJHULP EN
PARKEREN

Cruisecontrol Dodehoekdetectie Isofix Vertrekhelp helling (Hill-Hold)

VEILIGHEID

ABS Adaptieve koplampen Airbag passagier Alarmsysteem Electronic Stability Program (ESP)
Hoofdairbag Vermoeidheidsdetectie

VERLICHTING

Dagrijverlichting LED verlichting Mistlampen

MULTIMEDIA

Boordcomputer CD MP3 Navigatiesysteem USB

EXTRA'S EN
OVERIGE

Automatisch dimmende binnenspiegel Bagagerek / Imperiaal Bagageruimte-scheiding
Elektronische parkeerrem Getinte ruiten Lichtmetalen velgen Reservewiel Spoiler
Winterpakket





Car-Pass rapport
Officiële
kilometerhistoriek



Scan voor de volledige
fiche



Alle foto's & opties
BK Cars







Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:

- ☐ Oilservice
- ☐ Inspectie
- ☐ met olie verversen
- ☐ met extra werkzaamheden
- ☐ LongLife motorolie gebruikt
- ☐ Carrosseriecontrole
- ☐ Reparatieadvies
- ☐ Wens van de klant (ook op de werkorder noteren)

Ja / Nee. Vervangen van:

- ☐ AdBlue®
- ☐ Remvloeistof
- ☐ Brandstoffilter
- ☐ Gasfilter
- ☐ Versnellingsbakolie: DSG®, AT
- ☐ Haldex-koppeling: olie
- ☐ Filterelement
- ☐ Flesje met bandensafsluitmiddel

Service uitgevoerd op: 6.0

Bij km-stand: 73200

Rekeningnummer: 0811/19

Service uitgevoerd door:

Kennof

Grote Steenweg 284 - 9340 OORDEGEM
Tel. 09 369 02 52 - Fax 09 368 21 55
info@jankennof.be - www.jankennof.be
Stempel van de Volkswagen Partner 714

LongLife mobiliteitsgarantie:

Stempel van de Volkswagen Partner

Uw volgende Service

☐ Volgens service-intervalindicatie

of

op (datum):

of

Bij (km-stand):

Welke service/extra werkzaamheid is de eerstvolgende?

op (datum):

of

Bij (km-stand):

Bewijs 5 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:

- ☐ Oilservice
- ☐ Inspectie
- ☐ met olie verversen
- ☐ met extra werkzaamheden
- ☐ LongLife motorolie gebruikt
- ☐ Carrosseriecontrole
- ☐ Reparatieadvies
- ☐ Wens van de klant (ook op de werkorder noteren)

Ja / Nee. Vervangen van:

- ☐ AdBlue®
- ☐ Remvloeistof
- ☐ Brandstoffilter
- ☐ Gasfilter
- ☐ Versnellingsbakolie: DSG®, AT
- ☐ Haldex-koppeling: olie
- ☐ Filterelement
- ☐ Flesje met bandensafsluitmiddel

Service uitgevoerd op: 25103120

Bij km-stand: 96803

Rekeningnummer:

Service uitgevoerd door:

Kennof

Grote Steenweg 284 - 9340 OORDEGEM
Tel. 09 369 02 52 - Fax 09 368 21 55
info@jankennof.be - www.jankennof.be
BTW RE 0443 705 714
Stempel van de Volkswagen Partner

LongLife mobiliteitsgarantie:

+ Waterpomp vervangen
+ distributiemechanismen vervangen

Stempel van de Volkswagen Partner

Uw volgende Service

☐ Volgens service-intervalindicatie

of

op (datum):

of

Bij (km-stand):

Welke service/extra werkzaamheid is de eerstvolgende?

op (datum):

of

Bij (km-stand):