BK Cars
SHOWROOMFICHE · OCCASIEVOERTUIG

WhatsApp 32493406577

VOLKSWAGEN · BREAK · VOORZIJDE

VOLKSWAGEN , VW GOLF PLUS

€ 5.900

TECHNISCHE GEGEVENS

EERSTE INSCHRIJVING	11/2010
KILOMETERSTAND	188.557 km
BRANDSTOF	Diesel
VERMOGEN	103 pk (76 kW)
MOTOR	1.598 cc · 4 cil.
TRANSMISSIE	Automaat 6
CARROSSERIE	Break · 5 deuren · 5 pl.
KLEUR	Bruin · interieur Beige leder
EMISSIEKLASSE	euro 5
VORIGE EIGENAARS	1

UITRUSTING & OPTIES

COMFORT EN KLIMAAT
Armsteun · Automatische klimaatregeling · Centrale vergrendeling met afstandsbediening · Elektrisch verstelbare buitenspiegels · Elektrische ruiten · Elektrische stoelverstelling · Lederen stuurwiel · Regensensor · Schakelflippers · Sportstoelen · Stuurbekrachtiging

RIJHULP EN PARKEREN
Botswaarschuwing · Cruisecontrol · Dodehoekdetectie · Isofix · Noodremassistent · Park Distance Control · Vertrekhulp helling (Hill-Hold)

VEILIGHEID
ABS · Airbag passagier · Alarmsysteem · Bandenspanningscontrolesysteem · Electronic Stability Program (ESP) · Hoofdairbag · Startonderbreker · Zij-airbag

VERLICHTING
Dagrijverlichting · Mistlampen

MULTIMEDIA
Boordcomputer · CD · Multifunctioneel stuur · Navigatiesysteem · Radio · USB

EXTRA'S EN OVERIGE
Automatisch dimmende binnenspiegel · Bagageruimte-scheiding · Elektrische stoelverstelling achteraan · Getinte ruiten · Laden in twee richtingen · Lichtmetalen velgen · Pechset · Reservewiel · Spoiler · Winterpakket

Car-Pass rapport
Officiële kilometerhistoriek

Scan voor de volledige fiche

Alle foto's & opties
BK Cars

+32 493 40 65 77

Fiche opgemaakt op 17/10/2026 · Prijzen en gegevens onder voorbehoud van wijziging en typfouten.



THULE



Bewijs 1 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja	Nee
Kleine Onderhoud Service	☒	☐
In combinatie	☐	☐
Interval Service incl. olie verversen	☐	☐
In combinatie	☐	☐
Grote Onderhoud Service	☐	☐
Remvloeistof Service	☐	☐
LongLife motorolie gebruikt	☒	☐
Datum: 8/05/2012		
Km-stand: 15 200		
Rekeningnummer:		
Reparatieadvies	☐	☐
Wens klant	☐	☐
Service uitgevoerd door: 202 2445 Garage Gilva bvba Deurlijkropstraat 17 8572 Kaster		
Stempel van de Volkswagen Partner		

Extra werkzaamheden - Vervanging van:	Ja
ATF	☐
DSG®: olie en filter	☐
Aardgastanks en -leidingen	☐
Haldex-koppeling: olie	☐
Brandstoffilter	☐
Filterelement	☐
Bandenspanningssensoren	☐
Flesje met bandenafdichtmiddel	☐
Interieurluchtfilterelement	☐
Getande riem	☐
Bougies	☐
(Deze a.u.b. op werkorder noteren)	
LongLife mobiliteitsgarantie:	
Stempel van de Volkswagen Partner	

Volgende service

☐ Kleine Onderhoud Service
☐ Interval Service
☐ Extra werkzaamheden
Maand ..... Jaar* .....

Serviceplan



Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja	Nee
Kleine Onderhoud Service	☒	☐
In combinatie	☐	☐
Interval Service incl. olie verversen	☐	☐
In combinatie	☐	☐
Grote Onderhoud Service	☐	☒
Remvloeistof Service	☐	☒
LongLife motorolie gebruikt	☒	☐
Datum: 3-6-13		
Km-stand: 29 951		
Rekeningnummer:		
Reparatieadvies	☐	☐
Wens klant	☐	☐
Service uitgevoerd door: 202 2445 Garage Gilva bvba Deurlijkropstraat 17 8572 Kaster		
Stempel van de Volkswagen Partner		

Extra werkzaamheden - Vervanging van:	Ja
ATF	☐
DSG®: olie en filter	☐
Aardgastanks en -leidingen	☐
Haldex-koppeling: olie	☐
Brandstoffilter	☐
Filterelement	☐
Bandenspanningssensoren	☐
Flesje met bandenafdichtmiddel	☐
Interieurluchtfilterelement	☒
Getande riem	☐
Bougies	☐
(Deze a.u.b. op werkorder noteren)	
LongLife mobiliteitsgarantie:	
Stempel van de Volkswagen Partner	

Volgende service

☐ Kleine Onderhoud Service
☐ Interval Service
☐ Extra werkzaamheden
Maand ..... Jaar* .....

Serviceplan



Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja	Nee
Kleine Onderhoud Service	☒	☐
In combinatie	☐	☐
Interval Service incl. olie verversen	☐	☐
In combinatie	☐	☐
Grote Onderhoud Service	☐	☒
Remvloeistof Service	☐	☒
LongLife motorolie gebruikt	☒	☐
Datum: 3-6-13		
Km-stand: 29 951		
Rekeningnummer:		
Reparatieadvies	☐	☐
Wens klant	☐	☐
Service uitgevoerd door: 202 2445 Garage Gilva bvba Deurlijkropstraat 17 8572 Kaster		
Stempel van de Volkswagen Partner		

Extra werkzaamheden - Vervanging van:	Ja
ATF	☐
DSG®: olie en filter	☐
Aardgastanks en -leidingen	☐
Haldex-koppeling: olie	☐
Brandstoffilter	☐
Filterelement	☐
Bandenspanningssensoren	☐
Flesje met bandenafdichtmiddel	☐
Interieurluchtfilterelement	☒
Getande riem	☐
Bougies	☐
(Deze a.u.b. op werkorder noteren)	
LongLife mobiliteitsgarantie:	
Stempel van de Volkswagen Partner	

Volgende service

☐ Kleine Onderhoud Service
☐ Interval Service
☐ Extra werkzaamheden
Maand ..... Jaar* .....

Serviceplan



Bewijs 3 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja	Nee
Kleine Onderhoud Service	☒	☐
In combinatie	☐	☐
Interval Service incl. olie verversen	☐	☐
In combinatie	☐	☐
Grote Onderhoud Service	☐	☐
Remvloeistof Service	☐	☐
LongLife motorolie gebruikt	☒	☐
Datum: 16-10-14		
Km-stand: 44702		
Rekeningnummer:		
Reparatieadvies	☐	☐
Wens klant +0.F	☐	☐
Service uitgevoerd door: 202 2445 Garage Gilva bvba Deurlijkropstraat 17 8572 Kaster		
Stempel van de Volkswagen Partner		

Extra werkzaamheden - Vervanging van:	Ja
ATF	☐
DSG®: olie en filter	☐
Aardgastanks en -leidingen	☐
Haldex-koppeling: olie	☐
Brandstoffilter	☐
Filterelement	☐
Bandenspanningssensoren	☐
Flesje met bandenafdichtmiddel	☐
Interieurluchtfilterelement	☐
Getande riem	☐
Bougies	☐
(Deze a.u.b. op werkorder noteren)	
LongLife mobiliteitsgarantie:	
Stempel van de Volkswagen Partner	

Volgende service

☐ Kleine Onderhoud Service
☐ Interval Service
☐ Extra werkzaamheden
Maand ..... Jaar* .....

Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja	Nee
Kleine Onderhoud Service	☐	☐
In combinatie	☐	☐
Interval Service incl. olie verversen	☐	☐
In combinatie	☐	☐
Grote Onderhoud Service	☒	☐
Remvloeistof Service	☒	☐
LongLife motorolie gebruikt	☒	☐
Datum: 08/03/2016		
Km-stand: 60.649		
Rekeningnummer:		
Reparatieadvies	☐	☐
Wens klant	☐	☐

Extra werkzaamheden - Vervan... ging van:

- ATF
- DSG®: olie en filter
- Aardgastanks en -leidingen
- Haldex-koppeling: olie
- Brandstoffilter
- Filterelement
- Bandenspanningssensoren
- Flesje met bandenaldichtmiddel
- Interieurluchtfilterelement
- Getande riem
- Bougies

(Deze a.u.b. op werkorder noteren)

Service uitgevoerd door:

202 2445 Garage Gérard Bellin Steenkoolstraat 12 6672 Kaster

Stempel van de Volkswagen Partner

LongLife mobiliteitsgarantie:

Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service

- ☐ Kleine Onderhoud Service
- ☐ Interval Service
- ☐ Extra werkzaamheden

Maand ..... Jaar* .....

Bewijs 5 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja	Nee
Kleine Onderhoud Service	☐	☐
In combinatie	☐	☐
Interval Service incl. olie verversen	☐	☐
In combinatie	☐	☐
Grote Onderhoud Service	☐	☐
Remvloeistof Service	☐	☐
LongLife motorolie gebruikt	☒	☐
Datum: 10-11-18		
Km-stand: 82549		
Rekeningnummer:		
Reparatieadvies	☐	☐
Wens klant	☐	☐

Extra werkzaamheden - Vervan... ging van:

- ATF
- DSG®: olie en filter
- Aardgastanks en -leidingen
- Haldex-koppeling: olie
- Brandstoffilter
- Filterelement
- Bandenspanningssensoren
- Flesje met bandenaldichtmiddel
- Interieurluchtfilterelement
- Getande riem
- Bougies

(Deze a.u.b. op werkorder noteren)

Service uitgevoerd door:

+OF

Stempel van de Volkswagen Partner

LongLife mobiliteitsgarantie:

Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service

- ☐ Kleine Onderhoud Service
- ☐ Interval Service
- ☐ Extra werkzaamheden

Maand ..... Jaar* .....

Car-Pass

BK Cars
Bruggenstraat 571,
8930 Menen

Ondernemingsnr.: 1023867176

Historiek van het voertuig met chassisnummer WVWZZZ1KZBW531881

Merk/Model:	VOLKSWAGEN GOLF PLUS	Eerste ingebruikname:	17/11/2010
Energiebron:	Diesel	Eerste inschrijving in België:	17/11/2010*
Euronorm:	5	Openstaande terugroepacties:	Nee
CO_2-emissies (g/km):	129 (NEDC)		
Keuring na ongeval noodzakelijk:	Nee		
Situatie op:	15/10/2026		

Scan de QR code voor extra info:

Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
188.557	15/10/2026	45.285	04/11/2014		
187.962	19/05/2025	29.870	04/06/2013		
181.121	28/10/2024	15.700	09/05/2012		
161.977	13/12/2023				
144.806	02/03/2023				
138.457	21/10/2022				
118.868	17/09/2021				
97.506	14/09/2020				
92.873	16/12/2019				
82.562	09/11/2018				
69.384	03/02/2017				
67.301	07/11/2016				
60.679	08/03/2016				
67.288	01/01/2016				
115.443	26/08/2015				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op https://www.car-pass.be/nl/disclaimer

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.